

Probleme mit Hibernate, Suspend bei Thunderbolt

Problem:

Wenn ein Thunderbolt Dock in verwendung ist und Hibernate oder Suspend verwendet gibt, dann wacht der PC nichtmehr auf und muss neugestartet werden.

Lösung:

Verwende Kernel: `Kernel: 5.6.17-050617-generic`

Revision #1

Created 2021-10-11 09:03:05 UTC

Updated 2023-08-22 16:41:50 UTC